

TOP Innensanierung von weiteren 6 Klassenzimmer im Hauptbau der GHWS Döchtbühl

I. Zu beraten ist:

über die Innensanierung von weiteren 6 Klassenzimmer im 1.OG Hauptbau der GHWS Döchtbühl

II. Zum Sachverhalt:

Die Linoleum- Bodenbeläge der Klassenzimmer sind alt, sehr schadhaft und erfordern einen sehr hohen Pflegeaufwand. Das Handwaschbecken ist noch von der ersten Ausstattung und daher stark abgenutzt und nicht mehr zeitgemäß. Die Raumakustik ist sehr schlecht. Die Räume sind noch nicht an die Gebäudeleittechnik angebunden, Beleuchtung ist noch mit alten Leuchtstoffröhren und Vorschaltgeräten. Tafeln sind alt und abgenutzt. Wand und Deckenanstriche sind zu erneuern.

Folgende Maßnahmen sind je Klassenzimmer geplant:

- Erneuerung Fußbodenbelag
- Erneuerung Handwaschbecken
- Malerarbeiten, Wände, Decken, Heizkörper
- Einbau einer abgehängten Gipskarton- Lochdecke
- Erneuerung der Tafel
- Erneuerung der Zimmertüren
- Klassenzimmer an die Gebäudeleittechnik anbinden (Jalousien, Heizkörperthermostate, Beleuchtung, EDV)
- Einbau neuer LED- Deckeneinbauleuchten
- Erneuerung vom Sideboard durch eine Schrankwand mit Schülerfächer

Nach der Berechnung ergeben sich Kosten von ca. 176.000,- Euro.

Im Haushaltsplan 2015 sind die Mittel für die Sanierung von 6 Klassenzimmer in Höhe von 176.000,- Euro eingestellt.

III. Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung schlägt vor:

1. Der geplanten Maßnahme mit einem Volumen in Höhe von ca. 176.000,- Euro zuzustimmen.
2. Die Verwaltung mit der Ausschreibung und Vergabe zu beauftragen.
3. Die Finanzierung erfolgt über die im Haushaltsplan 2015 eingestellten Mittel.

Bad Waldsee, den 05.02.15

A. Denzel
Bauamt